

Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum te Klundert.

Datum : woensdag 7 oktober 2020
Deelnemers : Cor Rus Hartland en Jan Paul v. d. Most van Spijk
Betreft : Vlasserij, Suikermuseum

ALGEMEEN

Er is een ronde gemaakt door de Vlasserij en door het Suikermuseum. Daarnaast werd de vluchtweg via de wenteltrap bekeken.

CONCLUSIE

Er werden geen onveilige situaties vastgesteld.

De museale ruimten zagen er netjes uit. Toepasbaarheid van windhaken op de paniekdeuren, aangebracht i.v.m. de ventilatie adviezen van de museumvereniging, dient te worden nagegaan . Hier en daar stonden in beide musea objecten die niet in het museum hoorden (b.v.een laddertje) en losse objecten, die een potentieel gevaar zouden kunnen opleveren. .

Er zijn een aantal aandachtspunten(niet alle de veiligheid betreffende) die hieronder worden toegelicht

1. Haken op de paniekdeuren

De vluchtdoors zijn onlangs voorzien van windhaken ,zodat ze tijdens bezoeken open gezet kunnen worden. Dit is gebeurd op advies van de museumvereniging n.a.v. de Corona perikelen. Afgevraagd wordt of het aanbrengen van windhaken op paniekdeuren wettelijk toegestaan is. Dit dient te worden nagegaan. .

2. Electrische kabels bij de repelmachine en vlasbinder. (zie foto 1)

Al eerder is opgemerkt dat deze los op de grond liggende kabels een potentieel gevaar opleveren bij demonstratie van de vlasbinder. Liever zagen wij deze kabels bovenlangs naar de apparatuur geleid zodat deze geen obstakel vormen voor de rondleiders die de vlasbinder demonstreren.



1) nauwe doorgang naar vlasbinder met electa kabels



2) stoeltjes in de zwingelkooi

3. Bereikbaarheid stoeltjes bezoekers (zie foto 2)

Met de aanpassingen in de vlas zijn bezoekerstoeltjes achter “het touw” terecht gekomen. Dit was natuurlijk niet de bedoeling.

4. Opstelling losse objecten in suiker (foto 3) en vlas

In de 2^{de} gang van de suiker werden enige losstaande objecten aangetroffen. Er was geen toelichting wat deze voorstelden en ze stonden zodanig opgesteld, dat bij onvoorzichtig gedrag, er een kleine kans bestond op een ongewenste gebeurtenis.

In de vlas werd een losstaande riek aangetroffen die waarschijnlijk tijdelijk was losgenomen..

Geadviseerd wordt losse voorwerpen die een potentieel gevaar kunnen opleveren, zo veel mogelijk te borgen. Daar waar rondleiders ze in de hand willen nemen bij hun uitleg, kunnen ze zodanig gemonteerd worden dat ze makkelijk los te nemen zijn.



5. De vluchtweg vanaf zolder

Al eerder was geconstateerd dat de bewegingsmelder (PIR) boven de vluchtdoor, verplaatst mag worden. Oorspronkelijk bestreek deze de 3^{de} gang van de Suiker. Na het installeren van een afgeschermd vluchtroute (wensteltrap) vanaf de nieuwe zolder, is de PIR blijven hangen maar bestrijkt niet meer de 3^{de} gang. Op deze locatie is hij overbodig; er zit een magneet contact op de vluchtdoor dat bij inbraak via deze route alarmeert. De noodzaak van een PIR in gang 3 zou ter discussie kunnen worden gesteld.

Onderaan de trap is verlichting aangebracht die automatisch aanspringt. Het was er namelijk erg donker. Alleen bij brandalarm gaat de noodverlichting aan. De extra lamp gaat tamelijk laat branden. .

De verlichting zou al moeten gaan branden als men onderaan de wenteltrap arriveert.

Daarnaast is de vluchtweg armatuur pas op het laatste moment te zien.

Wellicht zijn hier nog verbeteringen aan te brengen.

6. Ontvangstruimte

Hier zijn geen bijzonderheden te melden. Wel dient het TV scherm waarop via de camera's de gang van zaken in het museum is te volgen, z.s.m. weer werkend te zijn zodat er van toezicht in de museumruimten sprake kan zijn. .

Daarnaast is er geen controle op personen die tijdens bezoeken zonder toestemming naar zolder gaan. Wellicht kan hier een bel zoals bij de voordeur met een lichtsensoren geïnstalleerd worden. Ongewenste personen zouden naar boven kunnen gaan en via de vluchtroute/wenteltrap het pand weer ongemerkt kunnen verlaten

Voorgesteld wordt het logboek weer in gebruik te nemen. Hier kan iedere medewerker zijn suggesties, op- of aanmerkingen kwijt. Wel dient het bestuur dit logboek regelmatig te lezen en waar nodig terug te koppelen naar de schrijvers. Een geschikte plek dient in overleg vastgesteld te worden. E.e.a. dient naar alle medewerkers gecommuniceerd te worden.
